

เมื่อ

ช่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา นี้ มีข่าวใหญ่ที่สร้างความตื่นเต้นระทึกให้แก่ผู้คนทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารที่ถูกระบุว่าเป็นอาคารอันตรายและพร้อมที่จะถล่มลงมาได้ตลอดเวลา นั่นคือข่าวที่ว่าอาคารแฟลตดินแดงจำนวนหลายหลังอยู่ในอาการที่น่าเป็นห่วง หรือเป็นอันตราย เกรงจะถล่มลงมาและทำให้ผู้คนต้องบาดเจ็บ ล้มตาย สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อได้ศึกษาในเนื้อข่าวแล้ว กล่าวเฉพาะหลักๆ ก็คือได้มีการสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของกลุ่มอาคารพักอาศัยที่ดินแดงจำนวนห้องสิบ 87 อาคาร โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือเอไอที ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2547 การสำรวจจะละเอียดลึกซึ้งเพียงใดนั้นไม่ทราบได้ แต่จากการยังงานปรากฏว่าได้มีการแจ้งและประชาสัมภានเรื่องของแต่ละอาคารจัดไว้เป็นกลุ่มเป็นโซน เช่น โซนลีดeng

วิธีสังเกต... อาคารอันตราย!




สีเขียว สีขาว และสีเหลือง เป็นต้น และกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเพิ่งจะประชุมและนำรายงานดังกล่าวมาเผยแพร่ ต่อจากตกลงว่าจะดำเนินดูที่ลักษณะของสถาบันดีกรีมโดยใช้การท้องเข้าไปสำรวจเดินดูที่ลักษณะของสถาบันนี้ แล้วสุดท้ายก็มาสรุปซึ่งจะให้สาธารณะได้รับทราบว่า บรรดาอาคารต่างๆ ดังกล่าวนั้นยังไม่เป็นอันตรายถึงขั้นจะถล่มมาทันทีทันใดในวันนี้พรุ่งนี้หรือไม่จากไม่มีร่องรอยหรือสัญญาณใดๆ ในโครงสร้างหลักของอาคารที่เกิดการชำรุดแตกร้าวให้เป็นที่น่ากลัวแต่อย่างใด อาคารก็ยังดั้งเดิมเป็นส่วนตื้ออยู่ ไม่มีการทรุดตัวหรือเอียงเท่าไปทางหนึ่งทางใดที่ชัดเจน ท่านเสริมว่า นับจากวันที่สำรวจและรายงานนั้นผ่านมาถึงปัจจุบันเป็นเวลาอย่างน้อยก็ล่วงมาสองปีแล้ว ถ้าอาคารหลังใดหลังหนึ่งที่เป็นอันตรายจริงๆ ปานนี้คงพังถล่มลงมาบ้างแล้ว และกล่าวอีกว่าอาคารแฟลตดินแดงดังกล่าวเนี้ยคงมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะใช้อยู่อาศัยได้เช่นเดิม เพียงแต่อาจมีความบกพร่องในบางจุดของโครงสร้าง หากวันแก่ๆ ซ้อมเช้มให้ถูกต้องตามหลักวิชาการก็จะมีความแข็งแรงได้เหมือนเดิม ซึ่งก็พอที่จะทำให้สังคมและผู้พักอยู่อาศัยในแฟลตดังกล่าวเบาใจและสบายใจไปได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากเมื่อมีข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้ว และมีรายงานทางวิชาการที่ได้ไปสำรวจตรวจสอบจริง ต่อจากนี้เป็นต้นไป เรื่องดังกล่าวจะปล่อยให้เงียบหายไปเหมือนเรื่องอื่นๆ ไม่ได้เสียแล้ว จะต้องมีการติดตามหรือเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอาคารให้มากขึ้น ผู้ที่ใกล้ชิดและสามารถจะอยู่ดูแลตรวจสอบได้ตลอดเวลาในช่วงเริ่มต้นนั้นได้แก่ผู้อยู่อาศัยในแฟลตนั้นเอง แต่ต้องไม่มีมีว่าการสังเกตดังกล่าวถ้าเป็นผู้ที่ไม่ใช้วิชาการหรือไม่มีความรู้ทางด้านช่างมาบ้างก็อาจจะไม่ทราบว่าจะดูอะไร ร่องรอยอะไรที่สำคัญหรือไม่สำคัญอย่างไร ต้องยอมรับว่าในจำนวนพันๆ ครอบครัวของผู้ที่อาศัยอยู่ในแฟลตดังกล่าวเป็นจำนวนมากอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว บทความนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารที่บุคคลทั่วไปน่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ยาก เพื่อที่จะได้นำไปเป็นหลักในการสังเกตและสามารถที่จะแจ้งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเมื่อพบสัญญาณที่บ่งบอกว่า เป็นอันตรายได้อย่างทันท่วงที ซึ่งความรู้พื้นฐานทางโครงสร้างนี้ไม่จำกัดเฉพาะอาคารแฟลตดินแดงเท่านั้น หากยังนำไปใช้กับอาคารอื่นๆ ได้ทั้งหมดทั่วประเทศ

ก่อนที่จะเข้าเรื่องขออธิบายบางถ้อยคำให้มีความชัดเจนและเข้าใจเหมือนกันก่อน ได้แก่ คำที่ปรากฏในข่าวสารว่าสาเหตุที่อาคารอันตราย และจำเป็นต้องรื้อทิ้งแล้วรื้อใหม่ เมื่อจากอาคารเหล่านี้ได้ก่อสร้างมานานถึง 40 ปีแล้วนั้น ข้อความนี้มีส่วนถูกบ้างแต่ไม่ถูกทั้งหมด ขอให้เข้าใจดังนี้ว่าปกติศูนย์ผู้ออกแบบ trab ดีว่าการที่จะออกแบบและก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ก็ตาม หลังหนึ่งๆ คงไม่อาจคาดหวังว่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นจะต้องดังอยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานเหلنเป็นพันๆ หมื่นๆ ปี แต่ต้องอยู่ที่การดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ การใช้งานต้องให้ตรงตามที่กำหนดเฉพาะไว้แต่แรกอย่างถูกต้อง อาคารนั้นๆ จึงจะมีอายุอยู่ได้ยืนนาน วิศวกรเข้าใจดีว่าอาคารที่รับใช้ผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของในสภาวะปกตินั้น พomo อายุได้ประมาณ 30 ปี ก็จะถึงเวลาต้องทำการตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างครั้งใหญ่เสียทีหนึ่ง หากต้องการจะใช้อาคารนั้นต่อไป และเมื่อซ่อมแซมเรียบร้อยก็จะมีอายุการใช้งานได้ต่อไปอีก 30 ปี จึงจะมาตรฐานใหม่ แต่จะต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ อาจจะเริ่มตั้งแต่สามปี หรือหกๆ สองปีหรือให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยกำหนดไว้ ดังนั้นจึงมีได้หมายความว่าอาคารที่อายุเกิน 30-40 ปีแล้วจะต้องถูกรื้อทิ้ง เสียทั้งหมด การที่อาคารจะถูกรื้อทิ้งหรือไม่นั้น ถ้าจะรื้อจริงๆ ก็ไม่จำเป็นต้องรอให้ถึง 30 ปี ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ มากมายและมูลค่าของอาคารสิ่งปลูกสร้างอาจหมดไปและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ต่อไปเมื่ออายุอาคารเพียง 4-5 ปี ก็ได้ เช่น อาจเกี่ยวข้องกับสังคมเป็นหลัก อาทิ การขยายตัวของเมือง การขยายสาธารณูปโภค การเปลี่ยนแปลงโซนเพื่อเขตพื้นที่ใช้สอย เป็นต้น จะเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับอาคารเก่าหรืออาคารใหม่แต่อย่างใด ดังนั้นเหตุผลที่ว่าจะต้องทบทวนอาคารทั้งเพาะสร้างมานานถึง 40 ปีแล้วจึงไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องทั้งหมด

โครงสร้างของอาคารถ้าเปรียบเทียบกับคน ก็จะคล้ายๆ กับโครงสร้างของคนที่มีกระดูกขา กระดูกแขน กระดูกซี่โครง เป็นต้น ส่วนโครงสร้างอาคารก็เปรียบได้กับฐานรากเส้า คาน และพื้นที่เชื่อมยึดต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน โครงสร้างเหล่านี้ยังแบ่งออกตามความสำคัญเป็นสองส่วนคือโครงสร้างหลักและโครงสร้างรอง โครงสร้างหลักของคนคือกระดูกขา กระดูกแขน ของอาคารคือฐานรากและเสาหรือรวมคานใหญ่ๆ ด้วย ที่ว่าเป็นโครงสร้าง

หลักก็ เพราะว่าเมื่อโครงสร้างเหล่านี้เกิดเสียหายหรือหักหรือломหัก จะทำให้โครงสร้างรองและส่วนประกอบอื่นๆ โดยรวมไม่อาจที่จะตั้งหรือยืนตรงอยู่ได้ ถ้าเป็นคนเมื่อกระดูกขาหักก็จะล้มหรือหักจนลงไปกองกับพื้น ทำให้กระดูกและผิวนหัง ตับไตเลื่อนหรือส่วนอื่นๆ เสียหาย แต่หักทักษากเป็นอาคารก็จะล้มครืนหรือแตกชั้นยุบลงมาของบนพื้นดิน โครงสร้างรองของอาคาร ซึ่งได้แก่คานเล็ก พื้นผนังและลิ่งประดับสวยงามฯ งามๆ ก็จะพังทลาย แตกหักไปหมดพร้อมกับโครงสร้างหลัก ดังนั้นในตอนเริ่มแรกนี้ จะต้องเข้าใจและพิจารณาโครงสร้างอาคารให้เป็นว่าส่วนไหน เป็นอะไร ส่วนหลักหรือส่วนรอง และส่วนไหนสำคัญกว่ากัน เรื่องของโครงสร้างอาคารดังกล่าวมีภาพประกอบดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งมีลักษณะและอธิบายให้ทราบอย่างชัดเจน




ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญของอาคาร

การสังเกตโครงสร้างหลัก

1. เมื่อรู้นรากรของอาคารทรุดตัว ฐานรากของอาคารจัดเป็นโครงสร้างหลักที่สำคัญที่สุด เปรียบเสมือนหัวของคนเรา ถ้าฐานรากขาดความแข็งแรงอาจจะแตกหักหรือทรุดตัวลงในชั้นดินก็จะดึงอาคารทั้งหลังให้ออกหรือเทหตามลงมา กรณีทั้งถึงจุดฯ หนึ่งอาคารก็อาจพังทลายทั้งหมดทุกส่วนลงมาของอยู่กับพื้นหรือที่เรียกว่า อาคารริบบิต การที่ฐานรากเริ่มมีอาการทรุดตัว (ซึ่งมีสาเหตุต่างๆ มากมายจะไม่กล่าวในที่นี้) จะมีร่องรอยหรือสัญญาณให้สังเกตง่ายๆ ดังนี้ เริ่มจากพื้นอาคารที่เร้นนั่งเล่นหรือนอนอยู่เป็นประจำนั้นจะเริ่มมีการอีঝงเท ในช่วงแรกอาจไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้การรินน้ำเล็กน้อยลงบนพื้น สังเกตดูว่าถ้าพื้นอาคารราบตรง น้ำก็จะคงอยู่กับที่แต่ถ้าพื้นมีการอีঝงแม้เพียงเล็กน้อย น้ำก็จะไหลไปยังทิศทางที่พื้นอีঝงทันที นี่คือจุดเริ่มต้นของการสังเกต ต่อมา


เมื่อมีอาการที่ฐานรากเริ่มทรุดตัว แสดงว่าจะต้องดึงส่วนโครงสร้างที่ต่อเชื่อมกับฐานรากให้ทรุดตามลงไปด้วย ซึ่งก็คือเสาอาคารนั้นเอง และเมื่อเสาตันได้ตันหนึ่งอยู่กุดลงตามฐานรากที่ทรุดตัวก็จะเป็นเหตุให้พื้น คานและผนังเอียงตามไปด้วย ถ้าขณะที่เสาตันหนึ่งทรุด แต่เสาตันใกล้เคียงไม่ทรุดหรือทรุดเหมือนกันแต่ทรุดน้อยกว่า (เรียกว่า Differential Settlement) ปลายคานส่วนที่ติดหรือเชื่อมยึดกับเสา ก็จะเกิดรอยร้าวขึ้นได้ หรือที่เห็นชัดเจนรวดเร็ว ก็คือจะเกิดรอยร้าวขึ้นในผนังก่ออิฐปูนแนวทแยงระหว่างเสาทั้งสองหันนี้ และทิศทางของรอยร้าวในผนังจะเป็นตัวซึ่งก่อว่าเสาตันใหญ่ทรุดมากกว่ากัน ให้พิจารณาภาพที่ 2 จะเห็นว่าเสาตัน A ทรุดตัวมากกว่าตัน B (สังเกตได้จากแนวรอยร้าวในผนังที่ซึ้งและเข้าหาเสาตัน B ซึ่งตรงข้ามกับเสาตันที่ทรุดตัว)



ภาพที่ 2 แสดงรอยร้าวในผนังจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของเสา

หากเริ่มมีรอยร้าวเข่นนี้ (เฉพาะร้าวแนวเฉียง) ในผนังให้ดำเนินการ ดังนี้ ก) จดบันทึกวันที่พบหรือเริ่มเกิดรอยร้าว ข) วัดขนาดความกว้างของรอยร้าวและขนาดความลึกค) บันทึกภาพไว้ (ถ้ามีกล้อง) หรือสเก็ตซ์แนวของรอยร้าว ก็ได้ ง) หลังจากนั้นให้กระทำการซ้ำเข่นเดิมทุกส่วนทั่วทุกวันแล้วแต่โอกาส แต่การสังเกตแต่ละครั้งจะต้องนำไปเปรียบเทียบกับรอยเดิมที่ผ่านมา เพื่อจะได้รู้ว่ารอยร้าวมีพัฒนาการมากน้อย และรวดเร็วเพียงใด ข้อสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงเช่น รอยอ้ากว้างมากขึ้น ลึกมากขึ้นซึ่งขึ้นทะลุไปยังอิฐพื้นหรือไม่มีรอยร้าวในคานหรือเสาเพิ่มเติมด้วยหรือไม่ เป็นต้น และจะต้องรับรายงานให้ศักดิ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที

รอยร้าวในผนังก่ออิฐจะเกิดขึ้นได้จากสาเหตุมาก



ภาพที่ 3 แสดงรอยร้าวในผนังอาคารหลังหนึ่ง
ที่ชี้ด้วยเส้นว่าเกิดการทรุดตัวที่ฐานรากเสาตันริมอาคาร

มายหลายประการ ซึ่งบางรอยร้าวไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของโครงสร้างหลัก ซึ่งในที่นี้จะเน้นเฉพาะการเข้าใจในรอยร้าวแนวทาง ขันเกิดจากเสาทรุดหรือทรุดไม่เท่ากันเท่านั้น

การถูกดึงลงของเสาตันที่ฐานรากทรุดจะมีรอยร้าวเกิดขึ้นในบริเวณปลายคานที่ต่ออยู่กับเสาได้บ้าง หากการทรุดตัวดังกล่าวเริ่มจะสูงมากขึ้น (ดูภาพที่ 3) การสังเกตอาการนี้อาจจะยากลักษะน้อย เพราะคานจะอยู่ที่พื้นและเพดานของห้อง คานที่อยู่ที่พื้นไม่สามารถมองเห็นได้ง่าย เพราะรอยร้าวจะเกิดที่ใต้คาน นอกเสียจากอาคารที่มีหลาຍชั้นอาจให้ชั้นที่ต่ำกว่าสังเกต แต่บ้างห้องอาจมีฝ้าเพดานปิดทำให้มองไม่เห็น


นอกจากการสังเกตบนพื้นและรอยร้าวในผนังแล้ว ผลของการทรุดตัวของฐานรากยังสังเกตง่ายๆ จากการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย นั่นคือ ประตูหรือหน้าต่างที่ปิด-เปิดโดยปกติทุกวัน อาจจะเริ่มมีอาการฝิดหรือคับด้านใดด้านหนึ่ง ซ่องกลอนเริ่มเคลื่อนที่ไปจากเดิม หรือหากมีบานกระจกแตกร้าวตกลงมาบ้าง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นลัญญาณ




รูปที่ 3 แสดงรอยร้าวที่ปลายคานและหัวเสาที่ฐานรากทรุดตัว

บอกให้ทราบว่าอาจมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับอาคารบ้างแล้ว ให้บันทึกไว้และรับรายงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป

2. เสาอาคารมีรอยแตกร้าว โ哥งอ ในกรณีที่อาคารมีการทรุดตัวของฐานรากมากขึ้น จนปรากฏรอยร้าวหรือสิ่งผิดปกติหลายๆ แห่ง เสาอาคารอาจเอียงไปตามแนวทรุดตัวบ้าง ทำให้แรงที่ถ่ายลงเสาตามแกนของเสาแน่น เยื่องคุนย์ กลายเป็นมีแรงในแนวราบเกิดขึ้นและดันเสากระทั้งเกิดรอยแตกร้าวมากๆ บริเวณโคนเสาได้ สังเกตให้ดีจะพบว่ารอยร้าวเป็นแนวเฉียงประมาณ 45 องศา และแนวร้าวสามารถต่อเชื่อมเป็นแนวเดียวกันกับรอยร้าว



รูปที่ 4 แสดงรอยร้าวที่เกิดกลางเสาจากการโ哥งดัด



รูปที่ 8 แสดงรอยร้าวในพื้นและคานจากสนิมเหล็ก

ที่รับแรงเกินกำลัง แต่แตกต่างกันตรงที่รอยร้าวนี้อาจล้นหรือยาวยาลอดเสาและที่ตรงไหนเมเหล็กเสริมที่เป็นสนิมก็มีรอยร้าวได้เช่นกันรอยร้าวประ年之久มักเกิดกับโครงสร้างได้ก็ได้ที่มีความเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลา อาทิ เสาที่ใกล้กับห้องน้ำ เสาริมระเบียงหรือกันสาดที่น้ำสามารถรั่วซึมผ่านได้ หรือเสาขั้นรับดาดฟ้าที่มีน้ำขังอยู่เป็นประจำ เป็นต้น

การสังเกตโครงสร้างรอง

โครงสร้างรองนี้ได้แก่ คาน พื้น เป็นต้น เหตุที่เรียกเป็นโครงสร้างรองก็เพราะว่าเมื่อโครงสร้างเหล่านี้เสียหายกราทั้งเกิดการวินาศิษ อาจเป็นการวินาศิษเฉพาะที่หรือเฉพาะจุดที่เสียหายเท่านั้น อาจไม่มีส่วนที่จะทำให้อาหารทั้งหลังพังถลายลงมาอย่างทันทีทันใด และสามารถซ่อมแซมให้มีความแข็งแรงเหมือนเดิมได้ไม่ยากนัก ขอให้พิจารณารูปที่แสดงรอยร้าวจากสาเหตุต่างๆ ที่อธิบายประกอบในแต่ละรูป และนำไปสังเกตเทียบเคียงกับร่องรอยในอาคาร หรือภายใน ห้องพักอาศัยที่อาจมีอยู่แล้วและอาจเกิดขึ้นใหม่ต่อไปได้จะได้เข้าใจว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่เพียงใด ควรจะรีบซ่อมแซมหรือปล่อยไว้ก่อน



รูปที่ 9 แสดงรอยร้าวในเสาที่รับแรงเกินกำลัง

จากรูปที่ 8 เป็นการแตกร้าวในห้องพื้นและคานซึ่งอาจเกิดจากน้ำขังอยู่ที่ผิวนและไหลซึมผ่านเนื้อคอนกรีตลงมาทำปฏิกิริยากับเหล็กเสริม นานเข้าๆ เหล็กเสริมก็เกิดสนิม และบรวมเป็นทำให้ผิวคอนกรีตส่วนที่หุ้มเหล็กเสริมซึ่งบางอยู่แล้วหากหลุดล่อนลงมา และเมื่อขยายวงกว้างมากขึ้นถึงระดับหนึ่งอาจเป็นอันตรายได้ เช่น พื้นอาจหลุด



รูปที่ 10 แสดงรอยร้าวในคานและพื้นเนื่องจากคอนกรีตเลื่อมสภาพ

ในผนังได้ด้วย รอยร้าวในเสาดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานนัก หากพบเห็นรอยร้าวในบริเวณดังกล่าว แสดงว่าอาการของอาคารอาจเป็นมากเกินกว่าที่จะรอดูต่อไป ควรรีบดำเนินการอย่างทันที

นอกจากเสาจะเกิดรอยร้าวจากแรงเฉือนดังกล่าวแล้ว เสาอาจเกิดรอยร้าวจากการโถงดัดอีกได้ เช่นกันในกรณีเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาแล้ว

3. รอยแตกร้าวในเสาจากสาเหตุอื่นๆ

นอกจากจะให้สังเกตรอยร้าวที่เป็นสิ่งผิดปกติในเสาจากการทรุดตัวของฐานรากแล้ว อาจสังเกตรอยร้าวในเสาที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่อาจนำไปสู่การวินาศัยของอาคารได้

เช่น เสาอาคารรับน้ำหนักบรรทุกเกินกำลัง จะเกิดรอยร้าวคล้ายๆ รอยบริเวณดิ่งที่บริเวณขอบทั้งสี่ด้านของเสา ตำแหน่งบริอยู่ใกล้เคียงกับกลางความสูงของเสา (ดูรูปที่ 5 ประกอบ) หากเกิดลักษณะนี้อาจแก้ไขได้โดยตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกที่ถ่ายลงที่เสาต้นนี้ และอาจรื้อถอนหรือโยกย้ายออกไป และดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติเหมือนเดิม


รอยร้าวที่นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งคือรอยร้าวที่เกิดจากเหล็กเสริมในเสาเป็นสนิม เหล็กที่เป็นสนิมจะบวมและดันให้คอนกรีตปริแตกเป็นรอยร้าวตามแนวของเหล็กเสริม ส่วนมากจะเป็นรอยร้าวแนวยาวคล้ายกับรอยร้าวของเสา



รูปที่ 5 แสดงรอยร้าว
ในเสาจากสนิมเหล็ก
และการรับแรงเกินกำลัง



รูปที่ 6 แสดงรอยร้าวใน
เสาและพื้นจากสนิมเหล็ก
ที่อยู่ใต้พื้นห้องน้ำ



รูปที่ 7 แสดงรอยร้าว
ในคนหักและพื้น
จากสนิมเหล็กที่อยู่ใต้
พื้นห้องน้ำ



รูปที่ 11 แสดงรอยร้าวในพื้นเนื่องจากรับน้ำหนักบรรทุกเกินกำลัง

ซึ่มรอยร้าว หากปล่อยทิ้งไว้นานอาการและความเสื่อมจะแทรกเข้าไปทำปฏิกิริยา กับเหล็กเสริมจนเป็นสนิม ปัญหาใหญ่ก็จะตามมา หรือถ้ายังคงน้ำหนักบรรทุกที่เกินอัตราอยู่ พื้นก็จะแฉ่นตัวเพิ่มขึ้น จะเริ่มปรากฏรอยร้าวใหม่ๆ ขึ้นมาบนพื้น ทำลายที่สุดรอยร้าวจะขยายความยาวต่อ กันจนเป็นเส้นทางจากมุมพื้นหนึ่งไปอีกมุมพื้นหนึ่งและไขว้กัน สมบูรณ์เมื่อได้พื้นก็อาจจวบัดได้

สรุปในภาพรวม หากผู้อยู่อาศัยในอาคารมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมบ้านเด็กน้อย ก็จะสังเกตสิ่งผิดปกติได้แล้วมีส่วนช่วยกลุ่มหรือสังคมโดยรอบได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอาคารหรือหมู่บ้านหากจะมีการซักซ้อมหรือแนะนำกันเอง โดยผู้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมให้เข้าใจทั่วทั้งแล้ว ก็จะมีส่วนช่วยและป้องกันมิให้เกิดภัยวินาศของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และปลอดจากการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างดียิ่ง ■

ควรปรึกษาวิศวกรเพื่อดำเนินการซ่อมแซม

การที่เราับแรงเกินกำลังหรืออาจมีแรงบางส่วนเป็นเหตุให้เสากิดการดัด จะเกิดรอยร้าวที่โคนเสา ดังแสดงในรูปที่ 9 หากพบลักษณะนี้ควรรีบรายงานให้วิศวกรทราบทันที

รูปที่ 10 เป็นลักษณะของคอนกรีตเก่าและเลื่อนสภาพ แตกเป็นจุดและปะเป็นผงหายนๆ บางครั้งผสมกับการที่เหล็กเป็นสนิม จะทำให้คอนกรีตที่เลื่อนแตกหลุดเป็นแผงใหญ่จนเห็นเหล็กเสริมภายใน และเป็นเหตุให้โครงสร้างลดความแข็งแรง ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีอายุกว่า 30 ปีขึ้นไป จะพบเห็นอาการเช่นนี้มากและไม่ควรปล่อยทิ้งไว้จนถูกลมกาลายเป็นปัญหาต่อไป

เมื่อโครงสร้างรับน้ำหนักบรรทุกเกินกำลังตลอดระยะเวลานาน โครงสร้างจะเกิดอาการต่างๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว ในกรณีของพื้นก็เช่นเดียวกัน พื้นจะแฉ่นตัวและรอยร้าวเนื่องจากแรงดึงที่ผิวนอกไกล์แนวคานจะปรากฏขึ้นก่อน ดังแสดงในรูปที่ 11 ควรรีบปรับปรุงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นให้ถูกต้องและ

U.P.N. INDUSTRIAL TECH CO., LTD

รับเหมาท่อสร้างทั่วไป
วางระบบห่อ
ติดตั้งเครื่องจักร
แท้งค์ต่อฟาร์ม
โครงสร้างเหล็ก
โรงงานและโกดังอิสระ
รับสร้างอาคารและที่จอดรถ
งานพ่นกราฟฟิคและทาสี
ทุกชนิด

UPN PAINT

สีอะคริลิกพื้นที่... ภายนอกห้องครัว

www.upn.co.th

E-mail : upn@upn.co.th, upnbkk@hotmail.com

บริษัท ยู.พี.เอ็น. อินดัสเตรียล เทค จำกัด
135/10 หมู่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร. 08-8643314-5, 084-0683-4, 084-3188 Fax.08-864-1616